



10月7日~10月11日



7日 自然園の中、ツタが枯れています。



7日 本体は完全に枯れています。



7日 すっきりしました。



7日



8日 大漁旗取り付け具



8日 高枝ノコで、枯れ枝剪定



8日 PTA 会議室蛍光灯取り替え

蛍光灯器具不調




8日 6-2 蛍光灯交換撤去




8日 取り付け金具



8日 ひも用扇風機



9日 乱雑な倉庫



9日 綺麗になりました



10日 花サポ後処理




10日 北倉庫片付け



10日 北倉庫片付け



10日 北倉庫片付け



10日 用務員倉庫も足下さっぱり



10日 北倉庫片付け



10日 リヤカーの底板交換



10日 後ろ板も交換

底に滑り止めの、栈木を取り付け
これがないと、底板が動いてしまう。



10日 取り合えずここまで




11日 サポ依頼ホース取り付け



11日 大漁旗受け制作



11日 12mの穴開け



12日 向け防止に爪楊枝を挿入

