

和泉中央南ハイツ1号棟にお住いの皆様へ

南面バルコニー内工事完了確認アンケート

バルコニー側の工事が手直し作業等を残し完了いたしました。現在、最終の検査・手直しの作業を進めておりますが、お住いの皆様にもご確認いただく為、アンケートを実施させていただきます。

お忙しい中、恐縮ではございますが、大事なアンケートとなりますので裏面のアンケートにご記入いただき、ご提出くださいますよう、よろしくお願いいたします。

記

アンケート用紙の記入欄にお部屋番号、お名前、お電話番号ならびにお気づきの点、感想等ございましたらご記入をお願いいたします。

1. お気づきの点がある場合：裏面の項目に添って内容をご記入の上、完了確認欄を空欄のまま現場事務所前に設置した工事用ポストにご投函ください。
再確認・手直し後、ご確認していただいた上、捺印をいただきます。
2. お気づきの点がない場合：完了確認欄に捺印もしくは署名を頂き現場事務所前に設置した工事用ポストにご投函ください。
バルコニーにお荷物、植木等をお戻しになって通常通りお使いください。

提出期限：2021年11月18日（木）まで

3. 手直し作業を円滑に進めるためにご確認が済み次第、お早めに工事用ポストへの投函をお願いいたします。

4. 提出期限までにご投函がない場合は、問題なしと判断させていただきます。

以上

和泉中央南ハイツ 2021 大規模修繕工事

株式会社 伊 勝

現場事務所電話番号：045-392-6855

現場代理人：増本 拓己（6, 7, 8, 9号棟担当）

携帯電話：080-8877-8789

副現場代理人：鈴木 将之（1, 2, 3, 4, 5号棟担当）

携帯電話：070-3539-5264

ベランダ工事完了確認アンケート

1. 天井 塗装 (キズ・はがれ 、 かすれている 、 問題なし)

2. 壁面 塗装 (キズ・はがれ 、 かすれている 、 問題なし)

3. 手摺他鉄部 塗装 (キズ・はがれ 、 かすれている 、 問題なし)

4. ベランダ床 防水 (キズ・はがれ 、 かすれている 、 問題なし)

※ その他お気づきの点がございましたらご記入お願いいたします。

修繕工事を行うにあたり、エアコン室外機を動かして施工しております。工事による動作不良がある場合がございますので、エアコンの運転を行い問題がないか確認をお願いいたします。

号室

お名前

お電話番号

完了確認欄

和泉中央南ハイツ 2021 大規模修繕工事
株式会社 伊 勝
現場事務所電話番号：045-392-6855
現場代理人：増本 拓己
携帯電話：080-8877-8789
副現場代理人：鈴木 将之
携帯番号：070-3539-5264